

## スターター追加工リレー配線図

日産系の旧車によく見られる純正配線の老化による電源不良を解決する配線です。  
特にGC110スカイラインによく見られる症状で、スターターを新しくしてもスターターが  
元気よく回ってくれない時に効果があります。

・リレー銘柄

CIBIE 汎用リレー25A

